

BOLERO

Bathroom Scale

Instruction manual



(EN) **Bathroom Scale**

Instruction manual

(NL) **Badkamerweegschaal**

Gebruikershandleiding

(FR) **Pèse-personne**

Mode d'emploi

2

(DE) **Badezimmerwaage**

Bedienungsanleitung

4

(IT) **Bilancia da bagno**

Manuale di istruzioni

6

(ES) **Báscula de baño**

Manual de instrucciones


8

10

12

**Model • Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo:
HZ328**

Safety Instructions



CAUTION: Slippery when wet!

- DO NOT strike, shock or drop the scale.
- Treat the scale with care as it is a precise instrument.
- Always keep the scale in a horizontal position.
- Do not use for commercial purposes.

Features:

- LCD display
- Converts between metric and imperial measurements
- Low battery power/Overload/Retest indication
- Auto shut-off
- Increment: 100g/0.2lb
- Maximum load capacity: 180kg/400lb

Note: The accuracy of this device has been tested as part of the manufacturing quality control process.


To install or replace batteries

1. Remove the battery compartment cover (on the back of the scale).
2. Insert 2 x 1.5V AAA batteries (not supplied), and ensure to follow polarity markings on the battery compartment. Re-locate the battery compartment cover.

Note: It is important that the scale is level to ensure accuracy. Avoid carpets or soft surfaces!

To convert weight unit

The metric/imperial unit conversion button can be found on the back of the scale. Press the unit button to convert weight unit.



To start weighing:

1. Place the scale on a hard and flat floor.
2. Gently step on the scale and it will automatically turn on.
3. Stand still on the scale until the weight reading is stable.
4. **Auto shut-off:** Auto shut-off occurs if display shows the same weight reading for approximate 8 seconds.

Warning indicators

Lo	Low battery Replace with new batteries
Err	Scale overloaded Step off to avoid damage
[	Weight reading error Retest

- In case of failure to turn on the scale, check whether batteries are installed or battery power is low. Install or replace with new batteries.
- In case of an error display or auto shut-off failure, remove the batteries and reinstall after 3 seconds to reset. If the problem persists, please contact a qualified technician.

Cleaning, Care & Maintenance

- Clean the scale with a damp cloth. Never immerse in water or use chemical/abrasive cleaning agents.
- Remove the batteries if the scale is not to be used for an extended period of time.
- Store the scale in a cool, dry place.

Compliance

Dispose of depleted batteries in accordance with local regulations, within the EC there are nominated disposal points for batteries.

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.

BOLERO parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.


BOLERO products have been approved to carry the following symbol:



All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of BOLERO.

Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, BOLERO reserve the right to change specifications without notice.

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING: Glad indien nat!

- NIET slaan op de schaal, niet aan schokken onderwerpen en niet laten vallen.
- Ga voorzichtig om met de schaal omdat het een precies instrument is.
- Houd de schaal altijd in een horizontale positie.
- Niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Eigenschappen:

- LCD-display
- Ondersteund conversie tussen metrische en imperiale metingen
- Indicatie Laag batterijvermogen/Overbelasting/Opnieuw testen
- Automatische uitschakeling
- Stap: 100 g
- Maximale laadcapaciteit: 180 kg

Opmerking: De nauwkeurigheid van dit apparaat is getest als onderdeel van het kwaliteitscontroleproces van de productie.


Batterijen installeren of vervangen

1. Verwijder de klep van het batterijvak (aan de achterkant van de schaal).
2. Plaats 2 x 1,5V AAA-batterijen (niet meegeleverd) en controleer de volgende polariteitsmarkeringen op het batterijvak. Plaats de klep van het batterijvak terug.

Opmerking: Het is belangrijk dat de schaal waterpas staat om de nauwkeurigheid te garanderen. Vermijd tapijten of zachte oppervlakken!

De gewichteenheid converteren

De knop voor het converteren van de metrische/Engelse eenheid vindt u op de achterkant van de schaal. Druk op de knop op het apparaat om de gewichtseenheid te converteren.



Het wegeen starten:

1. Plaats de schaal op een harde en vlakke vloer.
2. Ga voorzichtig op de schaal staan en deze wordt automatisch ingeschakeld.
3. Sta stil op de schaal tot de gewichtaflezing stabiel is.
4. **Automatische uitschakeling:** De schaal wordt automatisch uitgeschakeld als het display dezelfde gewichtaflezing toont gedurende ongeveer 8 seconden.

Waarschuwing indicators

Lo	Batterij laag Plaats nieuwe batterijen
Err	Schaal overbelast Stap van de schaal om schade te voorkomen
[	Fout bij aflezen gewicht Opnieuw testen

- Als de schaal niet wordt ingeschakeld, moet u controleren of de batterijen zijn geïnstalleerd of als het batterijvermogen laag is. Installeer of vervang met nieuwe batterijen.
- In het geval een fout wordt weergegeven of als het automatisch uitschakelen mislukt, verwijderd u de batterijen en plaatst u ze na 3 seconden opnieuw om te resetten. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een gekwalificeerde technicus.

Reiniging, zorg & onderhoud

- Maak de schaal schoon met een vochtige doek. Dompel deze nooit onder in water of gebruik geen chemische/schurende reinigingsmiddelen.
- Verwijder de batterijen als de schaal niet wordt gebruikt gedurende langere tijd.
- Bewaar de schaal in een koele, droge ruimte.

Productconformiteit

Dank lege batterijen af in overeenstemming met de lokale regelgeving, binnen de EG zijn aangewezen inzamelpunten voor batterijen beschikbaar.

Het WEEE-logo op dit product of in de bijbehorende documentatie geeft aan dat het product niet onder huisvuil valt en als zodanig ook niet mag worden verwerkt. Ter preventie van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuveilige recyclingproces als afval te verwerken. Raadpleeg uw productleverancier of uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product.



De onderdelen van BOLERO-producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven.


BOLERO-producten werden goedgekeurd om het volgende symbool te dragen:



Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van BOLERO.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt BOLERO het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Consignes de sécurité



ATTENTION : La balance est glissante lorsqu'elle est mouillée !

- Veuillez à NE PAS cogner, faire subir des chocs ou laisser tomber la balance.
- Traitez la balance avec soin, car il s'agit d'un instrument de précision.
- Gardez toujours la balance en position horizontale.
- Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.

Caractéristiques :

- Affichage LCD
- Convertit les mesures métriques et impériales
- Indication de batterie faible/surcharge/nouveau test
- Arrêt automatique
- Incrément : 100 g/0,2 lb
- Capacité de charge maximale : 180 kg/400 lb

Remarque : La précision de cet appareil a été testée dans le cadre du processus de contrôle de la qualité de la fabrication.


Pour installer ou remplacer les piles

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles (au dos de la balance).
2. Insérez 2 piles AAA de 1,5 V (non fournies) et veillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

Remarque : Il est important que la balance soit à plat pour garantir la précision. Évitez les tapis et les surfaces molles !

Pour convertir l'unité de poids

La touche de conversion des unités métriques/impériales se trouve au dos de la balance. Appuyez sur la touche d'unité pour convertir l'unité de poids.



Pour commencer la pesée :

1. Placez la balance sur un sol dur et plat.
2. Montez doucement sur la balance et elle se mettra automatiquement en marche.
3. Restez immobile sur la balance jusqu'à ce que la valeur du poids soit stable.
4. **Arrêt automatique :** L'arrêt automatique se produit si l'écran affiche la même valeur de poids pendant environ 8 secondes.

Indicateurs d'avertissement

Lo	Pile faible Remplacez par des piles neuves
Err	Balance surchargée Descendez de la balance pour éviter les dommages
[	Erreur de lecture du poids Testez à nouveau

- Si la balance ne se met pas en marche, vérifiez si les piles sont installées ou si elles sont faibles. Installez ou remplacez les piles par des piles neuves.
- En cas d'erreur d'affichage ou d'arrêt automatique, retirez les piles et réinstallez-les après 3 secondes pour réinitialiser l'appareil. Si le problème persiste, contactez un technicien qualifié.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Nettoyez la balance avec un chiffon humide. N'immergez jamais la balance dans l'eau et n'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques/abrasifs.
- En cas de non-utilisation prolongée de la balance, retirez les piles.
- Rangez la balance dans un endroit frais et sec.

Conformité

Éliminez les piles usagées conformément aux réglementations locales. Au sein de la CE, il existe des centres d'élimination désignés pour les piles.

Le logo DEEE qui figure sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter qu'il ne présente un risque pour la santé humaine et/ou l'environnement, confiez la mise au rebut de ce produit à un site de recyclage agréé respectueux de l'environnement. Pour de plus amples détails sur la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez le fournisseur du produit ou l'autorité responsable de l'enlèvement des ordures dans votre région.

Les pièces BOLERO ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.

Les produits BOLERO ont été approuvés pour porter le symbole suivant :



Tous droits réservés. La production ou transmission, partielle ou intégrale, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par BOLERO.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, BOLERO se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG: Bei Nässe/Feuchtigkeit rutschig!

- Die Waage darf KEINEN Schlägen, Stößen oder Stürzen ausgesetzt werden.
- Gehen Sie sorgsam mit der Waage um, da es sich um ein Präzisionsgerät handelt.
- Halten Sie die Waage immer in einer horizontalen Position.
- Verwenden Sie sie nicht für kommerzielle Zwecke.

Merkmale:

- LCD-Display
- Wandelt zwischen metrischen und imperialen Messungen um
- Geringe Batterieleistung/Überlastung/Erneut-testen-Anzeige
- Automatische Abschaltung
- Schritte: 100 g/0,2 lb
- Maximale Lastkapazität: 180 kg/400 lb

Hinweis: Die Genauigkeit dieses Gerätes wurde im Rahmen des Qualitätskontrollprozesses bei der Fertigung getestet.

Batterien installieren oder ersetzen

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung (an der Rückseite der Waage).
2. Legen Sie zwei 1,5-V-AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und achten Sie auf die Pole am Batteriefach. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

Hinweis: Zur Gewährleistung der Genauigkeit ist es wichtig, dass die Waage gerade steht. Vermeiden Sie Teppiche und weiche Oberflächen!

Gewichtseinheit umwandeln

Die Taste zur Umwandlung zwischen metrischen/imperialen Einheiten befindet sich an der Rückseite der Waage. Drücken Sie die Einheitstaste zur Umwandlung der Gewichtseinheit.



Wiegen starten:

1. Stellen Sie die Waage auf einen harten, flachen Untergrund.
2. Stellen Sie sich vorsichtig auf die Waage und sie schaltet sich automatisch ein.
3. Stehen Sie ruhig auf der Waage, bis die Gewichtsmessung stabil ist.
4. **Automatische Abschaltung:** Die automatische Abschaltung erfolgt, wenn das Display dieselbe Gewichtsmessung etwa 8 Sekunden lang anzeigt.

Warnanzeigen

Lo	Geringer Batteriestand Setzen Sie neue Batterien ein
Err	Waage überlastet Verlassen Sie die Waage, damit keine Schäden auftreten
[-]	Gewichtsmessfehler Erneut testen

- Wenn beim Einschalten der Waage ein Fehler auftritt, prüfen Sie, ob Batterien installiert sind oder der Batteriestand niedrig ist. Installieren Sie Batterien oder setzen Sie neue Batterien ein.
- Falls eine Fehleranzeige oder eine fehlerhafte automatische Abschaltung auftritt, entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie zum Zurücksetzen nach 3 Sekunden wieder ein. Falls das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und verwenden Sie keine chemischen/scheuernden Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird.
- Bewahren Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Konformität

Entsorgen Sie erschöpfte Batterien entsprechend den örtlichen Richtlinien. Innerhalb der EU gibt es spezielle Entsorgungsstellen für Batterien und Akkus.

Das WEEE-Logo an diesem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um potenziellen Gesundheits- bzw. Umweltschäden vorzubeugen, muss das Produkt durch einen zugelassenen und umweltverträglichen Recyclingprozess entsorgt werden. Ausführliche Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Produktlieferanten oder der für die Müllentsorgung in Ihrer Region zuständige Behörde.

BOLERO-Teile wurden strengen Produkttests unterzogen, um die von internationalen, unabhängigen und Bundesbehörden festgelegten Normen und Spezifikationen zu erfüllen.


BOLERO-Produkte wurden genehmigt, das folgende Symbol zu tragen:



Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BOLERO in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig, erstellt oder übertragen werden.

Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt sind. BOLERO behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Istruzioni per la sicurezza



ATTENZIONE: Scivoloso quando è bagnato!

- NON colpire, urtare o far cadere la bilancia.
- Trattare la bilancia con cura in quanto è uno strumento di precisione.
- Tenere sempre la bilancia in posizione orizzontale.
- Evitarne l'uso per scopi commerciali.

Caratteristiche:

- Display LCD
- Consente la conversione tra unità di misura metriche e imperiali
- Indicazione di batteria scarica/sovraccarico/ritest
- Spegnimento automatico
- Incremento: 100 g/0,2 lb
- Portata massima: 180 kg/400 lb

Nota: La precisione di questo dispositivo è stata testata come parte del processo di controllo qualità della produzione.


Installazione o sostituzione delle batterie

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie (sul retro della bilancia).
2. Inserire 2 batterie AAA da 1,5 V (non in dotazione) prestando attenzione alla polarità riportata sul vano batterie. Rimontare il coperchio del vano batterie.

Nota: Per garantire risultati accurati è importante che la bilancia sia in piano. Evitare tappeti o superfici morbide!

Conversione dell'unità di peso

Il pulsante di conversione dell'unità di misura metrica/imperiale può essere trovato sul retro della bilancia. Premere il pulsante dell'unità di misura per convertire l'unità di misura del peso.



Per iniziare la pesatura:

1. Posizionare la bilancia su un pavimento duro e in piano.
2. Salire delicatamente sulla bilancia affinché si accenda automaticamente.
3. Rimanere fermi sulla bilancia finché la lettura del peso non è stabile.
4. **Spegnimento automatico:** lo spegnimento automatico avviene se il display mostra la stessa lettura del peso per circa 8 secondi.

Spie di segnalazione

Lo	Batteria scarica Sostituire con batterie nuove
Err	Bilancia in sovraccarico Scendere per evitare danni
[	Errore di lettura del peso Ritest

- In caso di mancata accensione della bilancia, verificare se le batterie sono installate o se la carica delle stesse è bassa. Installare o sostituire con batterie nuove.
- In caso di visualizzazione di un errore o di mancato spegnimento automatico, rimuovere le batterie e reinserirle dopo 3 secondi per ripristinarle. Se il problema persiste, contattare un tecnico qualificato.

Pulizia, cura e manutenzione

- Pulire la bilancia con un panno umido. Non immergere mai in acqua e non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Rimuovere le batterie se la bilancia non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato.
- Riporre la bilancia in un luogo fresco e asciutto.

Conformità

Smaltire le batterie esaurite nel rispetto delle normative locali; nella Comunità Europea esistono punti di smaltimento designati per le batterie.

Il logo RAEE su questo prodotto o sulla documentazione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. Per evitare possibili danni alla salute e/o all'ambiente, il prodotto deve essere smaltito con una procedura approvata e sicura per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire correttamente questo prodotto, rivolgersi al fornitore del prodotto o all'ente locale responsabile dello smaltimento dei rifiuti.


I componenti BOLERO sono sottoposti a un rigoroso collaudo per verificarne la conformità alle condizioni e alle specifiche di legge previste dalle autorità internazionali, indipendenti e locali.

I prodotti BOLERO sono autorizzati a esporre il seguente simbolo:



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopia o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza autorizzazione scritta di BOLERO. Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia BOLERO si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Consejos de Seguridad



PRECAUCIÓN: ¡Resbala cuando está mojada!

- NO golpee, sacuda ni deje caer la báscula.
- Trate la báscula con cuidado, ya que se trata de un instrumento preciso.
- Mantenga siempre la báscula en posición horizontal.
- No la utilice con fines comerciales.

Características:

- Pantalla LCD
- Convierte entre medidas métricas e imperiales
- Indicación de batería baja/sobrecarga/prueba
- Apagado automático
- Incremento: 100 g/0,2 lb
- Capacidad de carga máxima: 180 kg/400 lb

Nota: La precisión de este dispositivo ha sido sometida a prueba como parte del proceso de control de calidad durante la fabricación.


Para instalar o cambiar las pilas

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas (en la parte posterior de la báscula).
2. Inserte 2 pilas AAA de 1,5 V (no suministradas) y asegúrese de seguir las marcas de polaridad del compartimento de las pilas. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

Nota: Es importante que la báscula esté nivelada para garantizar la precisión. Evite alfombras o superficies blandas.

Cambiar de unidad de peso

El botón de conversión de unidades métricas/imperiales se encuentra en la parte posterior de la báscula. Pulse el botón de unidad para convertir la unidad de peso.



Para empezar a pesar:

1. Coloque la báscula sobre un suelo duro y plano.
2. Pise suavemente la báscula y ésta se encenderá automáticamente.
3. Permanezca inmóvil sobre la báscula hasta que la lectura del peso sea estable.
4. **Apagado automático:** La desconexión automática se produce si la pantalla muestra la misma lectura de peso durante aproximadamente 8 segundos.

Indicadores de advertencia

Lo	Batería baja Cambie las baterías por unas nuevas
Err	Escala sobrecargada Desmontar para evitar daños
[	Error de lectura del peso Vuelva a probar

- En caso de que la báscula no se encienda, compruebe si las pilas están instaladas o si la carga de las pilas es baja. Instale o sustituya las pilas por otras nuevas.
- En caso de que aparezca un error en la pantalla o falle el apagado automático, retire las pilas y vuelva a instalarlas después de 3 segundos para reiniciar. Si el problema persiste, póngase en contacto con un técnico cualificado.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

- Limpie la báscula con un paño húmedo. No sumergir nunca en agua ni utilizar productos de limpieza químicos o abrasivos.
- Retire las pilas si no va a utilizar la báscula durante un periodo prolongado de tiempo.
- Guarde la báscula en un lugar fresco y seco.

Cumplimiento

Deseche las pilas agotadas de acuerdo con la normativa local, dentro de la CE hay puntos designados para la eliminación de pilas.

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/ o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.

Las piezas BOLERO han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.

Los productos BOLERO han recibido aprobación para incluir el símbolo siguiente:



Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de BOLERO.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, BOLERO se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

DECLARATION OF CONFORMITY

• Conformiteitsverklaring • Déclaration de conformité • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità •
• Declaración de conformidad

Equipment Type • Uitrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp • Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo	Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo
Bathroom Scale - 180kg	HZ328
Application of Territory Legislation & Council Directives(s) Toepassing van Europese Richtlijn(en) • Application de la/des directive(s) du Conseil • Anwendbare EU-Richtlinie(n) • Applicazione delle Direttive • Aplicación de la(s) directiva(s) del consejo	Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU - recast of 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091) EN IEC 55014-1: 2021 EN IEC 55014-2: 2021 EN 55014-1: 2017+A11:2020 EN 55014-2: 2015 Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012/3032)
Manufacturer Name • Naam fabrikant • Nom du fabricant • Name des Herstellers • Nome del fabbricante • Nombre del fabricante	Bolero

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Territory Legislation, Directive(s) and Standard(s).
Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en Standaard(en).
Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / aux Directive(s) et Norme(s) ci-dessus.
Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät der/den oben angeführten Richtlinie(n) und Norm(en) entspricht.
Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Direttive e agli Standard sopra riportati.
El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en conformidad con la(s) directiva(s) y estándar(es) arriba mencionadas.

Date • Data • Date • Datum • Data •
Fecha
Signature • Handtekening •
Signature • Unterschrift Firma •
Firma

Full Name • Volledige naam • Nom et prénom • Vollständiger Name • Nome completo • Nombre completo

Position • Functie • Fonction •
Position • Qualifica • Posición

Manufacturer Address • Adres fabrikant • Adresse du fabricant • Adresse des Herstellers • Indirizzo del fabbricante • Dirección del fabricante

13 th Aug 2024		
DocuSigned by: <i>Ashley Hooper</i> B39382C9FD9C478...	DocuSigned by: <i>Eoghan Donnellan</i> D352874F7FAB460...	DocuSigned by: <i>Brendan</i> 386FAD00DFE8483...
Ashley Hooper	Eoghan Donnellan	Brendan Denmeade
Group Head of Product Quality & Compliance	Commercial Manager/Importer	Commercial Manager/Responsible Supplier
Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom	Unit 9003, Blarney Business Park, Blarney, Co. Cork Ireland	15 Badgally Road, Campbelltown NSW 2560





UK	+44 (0)845 146 2887
Eire	
NL	040 – 2628080
FR	01 60 34 28 80
BE-NL	0800-29129
BE-FR	0800-29229
DE	0800 – 1860806
IT	N/A
ES	901-100 133
AU	1300 225 960

BOLERO

HZ328_ML_A5_v1_2024/08/30